



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MDC/50354/2016

Spisová zn.: MDC/50354/2016

Počet listů:

Počet příloh:

Vyřizuje: Bc. Jana Kohoutová

Telefon: 412591221

E-mail: jana.kohoutova@mmdecin.cz

Děčín: 30.05.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Obecní úřad obce s rozšířenou působností - Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, dle § 77 odst. 1), písm. c), a § 124, odst. 6), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu), na základě návrhu společnosti SMP CZ a.s., IČ 271 95 147, se sídlem Pobežní 667/78, 18600 Praha 8, v řízení zastoupena společností WALI CZ s.r.o., IČ 250 42 238, se sídlem Oldřichovská 15/7, 405 02 Děčín VIII a po předchozím projednání s dotčeným orgánem, jímž je dle § 77 odst. 2, písm. b) Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, dopravní inspektorát, který se k navržené úpravě souhlasně vyjádřil dne 15.09.2015 pod č.j. KRPU-199569-1/ČJ-2015-040206, aktualizované dne 17.05.2016

stanovuje

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení

na silnici č. III/26223 v Markvarticích, mezi domy č.p. 80 a č.p. 95 (viz. příloha), z důvodu rekonstrukce opěrné zdi.

Termín: dle rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o zvláštním užívání pozemních komunikací.

Užití dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále v souladu s ČSN EN 12899 - 1 a v souladu s technickými podmínkami TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích.

Povinností žadatele a následného uživatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111
Fax: 412 593 117

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 19-921402389/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

jejich údržbu pro celé období přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Žadatel je povinen zajistit odstranění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích neprodleně po naplnění důvodu, pro který byla přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích stanovena.

Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Odůvodnění:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností - Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na základě návrhu žadatele po projednání s PČR, Krajským ředitelstvím policie, územním odborem Děčín, dopravním inspektorátem. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. V souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu je toto Opatření obecné povahy vyvěšeno na dobu 5 dnů.

JUDr. Oldřich Tomášek
vedoucí odboru

z pověření: Bc. Jana Kohoutová



Příloha:

- v řízení ověřený situační plán s vyznačením předmětné lokality
- schéma B/6 dle TP 66

Vyvěšeno dne : 15.9.2016 Sejmuto dne : 22.9.16

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření

Na úřední desce vyvěsí:
Statutární město Děčín
Obec Markvartice

Po nabytí účinnosti obdrží:

Žadatel: SMP CZ, a.s., zastoupena společností WALI CZ s.r.o., IČ 250 42 238,
Oldřichovská 15/7, 405 02 Děčín VIII

Dotčený orgán: Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín - DI

Číslo jednací: MDC/50354/2016
Spisová zn.: MDC/50354/2016

Strana 2 z 2